



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 126



Ремонт улитки насоса. Повреждения: утонение тощины корпуса вследствие эрозийного и коррозионного износа. Для заполнения глубоких промоин применен пастообразный Керамиум с ММ-металлической сеткой. В качестве финишного слоя для сглаживания поверхности применен жидкотекучий Керамиум.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™