





*Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®*

REP-#138



Изношенный вал редуктора двигателя привода конвейерной ленты восстановлен ПолимерМеталлом. Молиметалл был нанесен на поврежденный вал и, после частичного отвердевания, вручную отшлифован шкуркой до желаемого размера. Применение ПолимерМеталла позволило исключить множество проблем связанных с разборкой и демонтажом вала. Благодаря этому прогрессивному способу ремонта клиент сэкономил 67 часов на простое механизма.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany™