



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-#145



Накатно-резательный станок имел механический износ. После придания шероховатости поверхность покрыли ПолимерМеталлом ММ-металл SS-сталь. Это позволило поддержать станок в рабочем состоянии.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™