



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-#159



Поврежденный силовой трансформатор, расположенный на сталеплавильном заводе, восстановлен с помощью ММ-металла oL-сталькерамика с отвердителем желтый.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™